



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4651

วันที่ขอใช้...08/07/2024.เวลา.16:25:42

เรื่อง.. ซ่อมห้อง 1107 หอวิจัย

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ซ่อมห้อง 1107 หอวิจัย

1. บัวพื้นติดผนังหลุด
2. อ่างล้างหน้ารั่ว

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่ : ..8828    หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุดมา.....

( นายพนมลิทธิ์ สุดมา )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา )

เอกสารเลขที่..4651

วันที่ขอใช้...08/07/2024.เวลา.16:25:42

เรื่อง.. ซ่อมห้อง 1107 หอวิจัย

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ซ่อมห้อง 1107 หอวิจัย

1. บัวพื้นติดผนังหลุด
2. อ่างล้างหน้ารั่ว

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่ : ..8828    หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

| เรื่อง         | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ |           |       |         |      |            |
| 2. ความรวดเร็ว |           |       |         |      |            |
| 3. ความถูกต้อง |           |       |         |      |            |

ขอเสนอแนะ