



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4652

วันที่ขอใช้...08/07/2024.เวลา.16:29:42

เรื่อง.. วาล์วน้ำในห้องน้ำเสีย อาคารครอบครัว4C3

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..Email address kodchapan.n@psu.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก กชพรรณ หนูชนะ

หมายเลขโทรศัพท์ 0927129555

อาคารที่พัก 4

หมายเลขห้องพัก C3

รายละเอียดการแจ้งซ่อม ก๊อกน้ำในห้องน้ำไม่สามารถหมุนปิดได้ มีน้ำไหลตลอดเวลา  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

( นายพนมสิทธิ์ สุตมา )

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )

เอกสารเลขที่..4652

วันที่ขอใช้...08/07/2024.เวลา.16:29:42

เรื่อง.. วาล์วน้ำในห้องน้ำเสีย อาคารครอบครัว4C3

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..Email address kodchapan.n@psu.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก กชพรรณ หนูชนะ

หมายเลขโทรศัพท์ 0927129555

อาคารที่พัก 4

หมายเลขห้องพัก C3

รายละเอียดการแจ้งซ่อม ก๊อกน้ำในห้องน้ำไม่สามารถหมุนปิดได้ มีน้ำไหลตลอดเวลา

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....