



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4663

วันที่ขอใช้...17/07/2024.เวลา.10:30:09

เรื่อง.. แพลตครอบครัว 3ห้องB6 สะดืออ่างรั้ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก กันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธุ์

หมายเลขโทรศัพท์ 0896826281

อาคารที่พัก 3

หมายเลขห้องพัก B6

รายละเอียดการแจ้งซ่อม 1. ก๊อกน้ำอ่างล้างจานในห้องครัwmมีน้ำหยด 2. ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานฉีกขาด มีน้ำรั่วซึมออกมา
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ สุตมา.....

(นายพนมสิทธิ สุตมา)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..4663

วันที่ขอใช้...17/07/2024.เวลา.10:30:09

เรื่อง.. แพลตครอบครัว 3ห้องB6 สะดืออ่างรั้ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก กันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธุ์

หมายเลขโทรศัพท์ 0896826281

อาคารที่พัก 3

หมายเลขห้องพัก B6

รายละเอียดการแจ้งซ่อม 1. ก๊อกน้ำอ่างล้างจานในห้องครัwmมีน้ำหยด 2. ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานฉีกขาด มีน้ำรั่วซึมออกมา
วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ สุตมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....