



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4670

วันที่ขอใช้...18/07/2024.เวลา.11:20:55

เรื่อง.. สายพัดลมดูดอากาศห้อง ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทร์อู๋ดม เปื่อยส่งผลให้ไม่สามารถดึงเปิดให้พัดลมดูดอากาศทำงานได้ค่ะ (ณ ห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 ตัวยู)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..สายพัดลมดูดอากาศห้อง ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทร์อู๋ดม เปื่อยส่งผลให้ไม่สามารถดึงเปิดให้พัดลมดูดอากาศทำงานได้ค่ะ (ณ ห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 ตัวยู)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภู่วานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภู่วานิชย์)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง/ ...

(นายเมธา อำไฟเมือง /)

เอกสารเลขที่..4670

วันที่ขอใช้...18/07/2024.เวลา.11:20:55

เรื่อง.. สายพัดลมดูดอากาศห้อง ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทร์อู๋ดม เปื่อยส่งผลให้ไม่สามารถดึงเปิดให้พัดลมดูดอากาศทำงานได้ค่ะ (ณ ห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 ตัวยู)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..สายพัดลมดูดอากาศห้อง ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทร์อู๋ดม เปื่อยส่งผลให้ไม่สามารถดึงเปิดให้พัดลมดูดอากาศทำงานได้ค่ะ (ณ ห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 ตัวยู)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภู่วานิชย์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ