



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4678

วันที่ขอใช้..19/07/2024.เวลา.09:51:08

เรื่อง.. รายการซ่อมทั่วไปหอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง

รายละเอียดงาน..1. หอซ่อมมุ้ง ห้อง 2302 ประตูเสื้อฝ้านี้อดหลุด

2. หอนางยวน ห้อง 4B7 ท่อระบายน้ำในห้องต้น

3. หอนางยวน ห้อง 6A3 ส้วมตัน

4. หอนางยวน ห้อง 4B5 ส้วมกดไม่ลง

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุดมา.....

( นายพนมลิทธิ์ สุดมา )

ลงชื่อ ..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง ...

( นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง )

เอกสารเลขที่..4678

วันที่ขอใช้..19/07/2024.เวลา.09:51:08

เรื่อง.. รายการซ่อมทั่วไปหอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง

รายละเอียดงาน..1. หอซ่อมมุ้ง ห้อง 2302 ประตูเสื้อฝ้านี้อดหลุด

2. หอนางยวน ห้อง 4B7 ท่อระบายน้ำในห้องต้น

3. หอนางยวน ห้อง 6A3 ส้วมตัน

4. หอนางยวน ห้อง 4B5 ส้วมกดไม่ลง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

