



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4693

วันที่ขอใช้...24/07/2024.เวลา.10:57:58

เรื่อง.. รายการซ่อมทั่วไป หอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง

รายละเอียดงาน..หอซ่อมห้อง 2403 ลูกบิดประตูเสีย

หอนางยวน ห้อง5A4 ชักโครกมีน้ำออกตลอดเวลา

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

( นายพนมสิทธิ์ สุตมา )

ลงชื่อ ..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง ...

( นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง )

เอกสารเลขที่..4693

วันที่ขอใช้...24/07/2024.เวลา.10:57:58

เรื่อง.. รายการซ่อมทั่วไป หอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง

รายละเอียดงาน..หอซ่อมห้อง 2403 ลูกบิดประตูเสีย

หอนางยวน ห้อง5A4 ชักโครกมีน้ำออกตลอดเวลา

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

( นายพนมสิทธิ์ สุตมา )

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ