



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4694

วันที่ขอใช้...24/07/2024.เวลา.15:19:11

เรื่อง.. ห้องน้ำชั้น 4 หอซ่อม่วงซักโครกกดน้ำไม่ได้
ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง
รายละเอียดงาน..ห้องน้ำชั้น 4 หอซ่อม่วงซักโครกกดน้ำไม่ได้
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุคมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุคมา)

ลงชื่อ ..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง ...

(นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง)

เอกสารเลขที่..4694

วันที่ขอใช้...24/07/2024.เวลา.15:19:11

เรื่อง.. ห้องน้ำชั้น 4 หอซ่อม่วงซักโครกกดน้ำไม่ได้
ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง
รายละเอียดงาน..ห้องน้ำชั้น 4 หอซ่อม่วงซักโครกกดน้ำไม่ได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุคมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ