



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4696

วันที่ขอใช้...24/07/2024.เวลา.15:47:19

เรื่อง.. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศชำรุด ทำความเย็นไม่ได้ 2 ตัว ใช้งานได้ 1 ตัว แต่มีน้ำรั่วไหลลงสู่พื้นบริเวณโต๊ะทำงานอาจารย์ sd 215  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                      หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
..0979695383

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายอนุวัฒน์ อัครศิสุวรรณ.....

( นายอนุวัฒน์ อัครศิสุวรรณ )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..4696

วันที่ขอใช้...24/07/2024.เวลา.15:47:19

เรื่อง.. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศชำรุด ทำความเย็นไม่ได้ 2 ตัว ใช้งานได้ 1 ตัว แต่มีน้ำรั่วไหลลงสู่พื้นบริเวณโต๊ะทำงานอาจารย์ sd 215

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                      หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
..0979695383

( นายอนุวัฒน์ อัครศิสุวรรณ )

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ