



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4696

วันที่ขอใช้...24/07/2024.เวลา.15:47:19

เรื่อง.. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศชำรุด ทำความเย็นไม่ได้ 2 ตัว ใช้งานได้ 1 ตัว แต่มีน้ำรั่วไหลลงสู่พื้นบริเวณโต๊ะทำงานอาจารย์ sd 215
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
..0979695383

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายอนุวัฒน์ อัครศิสุวรรณ.....

(นายอนุวัฒน์ อัครศิสุวรรณ)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..4696

วันที่ขอใช้...24/07/2024.เวลา.15:47:19

เรื่อง.. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศชำรุด ทำความเย็นไม่ได้ 2 ตัว ใช้งานได้ 1 ตัว แต่มีน้ำรั่วไหลลงสู่พื้นบริเวณโต๊ะทำงานอาจารย์ sd 215

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
..0979695383

(นายอนุวัฒน์ อัครศิสุวรรณ)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ