



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4702

วันที่ขอใช้...25/07/2024.เวลา.14:58:17

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์แจ้งซ่อมและตรวจเช็คลูกบิดประตูห้องน้ำ
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา
รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อมและตรวจเช็คลูกบิดประตูห้องน้ำได้อัฒจันทร์สนามฟุตบอล
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพัส.....

(นายลิขิต พูลพัส)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา)

เอกสารเลขที่..4702

วันที่ขอใช้...25/07/2024.เวลา.14:58:17

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์แจ้งซ่อมและตรวจเช็คลูกบิดประตูห้องน้ำ
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา
รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อมและตรวจเช็คลูกบิดประตูห้องน้ำได้อัฒจันทร์สนามฟุตบอล

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(นายลิขิต พูลพัส)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ