



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4706

วันที่ขอใช้...26/07/2024.เวลา.10:11:35

เรื่อง.. โขฟ้าตัวยาวหัก ด้านข้างห้องอ่าวไทย  
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา  
รายละเอียดงาน..โขฟ้าตัวยาวหัก อยู่ด้านข้างห้องอ่าวไทย ตึกด้วย  
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช....

( น.ส.มารีชา เผือกเดช )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา )

เอกสารเลขที่..4706

วันที่ขอใช้...26/07/2024.เวลา.10:11:35

เรื่อง.. โขฟ้าตัวยาวหัก ด้านข้างห้องอ่าวไทย  
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา  
รายละเอียดงาน..โขฟ้าตัวยาวหัก อยู่ด้านข้างห้องอ่าวไทย ตึกด้วย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ