



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4714

วันที่ขอใช้...01/08/2024.เวลา.11:38:50

เรื่อง.. รายการซ่อมไฟฟ้าหอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..หอพักตาหลา ไฟห้องน้ำชั้น3 เสีย

หอพักนางยวน 4B4 พัดลมเพดานไม่โคจร(ดำเนินการแล้ว)

linger..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..นายอรรถพล มีไพศาล ...

(นายอรรถพล มีไพศาล)

เอกสารเลขที่..4714

วันที่ขอใช้...01/08/2024.เวลา.11:38:50

เรื่อง.. รายการซ่อมไฟฟ้าหอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..หอพักตาหลา ไฟห้องน้ำชั้น3 เสีย

หอพักนางยวน 4B4 พัดลมเพดานไม่โคจร(ดำเนินการแล้ว)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ