



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4725

วันที่ขอใช้...05/08/2024.เวลา.09:08:51

เรื่อง.. ห้องน้ำชาย ชั้น 2 โชนUD ตึกด้วย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำชาย ชั้น 2 โชนUD ตึกด้วย มีรายการแจ้งซ่อมดังนี้

- 1.ฝาชักโครกไม่มี 1 จัว
  - 2.สายชำระไม่มี 1 เส้น
  - 3.โถฉี่ไม่มีท่อน้ำทิ้ง 1 โถ
  - 4.โถฉี่น้ำรั่ว 1 โถ
- สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.มาริษา เผือกเดช.....

( น.ส.มาริษา เผือกเดช )

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )

เอกสารเลขที่..4725

วันที่ขอใช้...05/08/2024.เวลา.09:08:51

เรื่อง.. ห้องน้ำชาย ชั้น 2 โชนUD ตึกด้วย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำชาย ชั้น 2 โชนUD ตึกด้วย มีรายการแจ้งซ่อมดังนี้

- 1.ฝาชักโครกไม่มี 1 จัว
- 2.สายชำระไม่มี 1 เส้น
- 3.โถฉี่ไม่มีท่อน้ำทิ้ง 1 โถ
- 4.โถฉี่น้ำรั่ว 1 โถ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....