



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4727

วันที่ขอใช้...05/08/2024.เวลา.09:17:14

เรื่อง.. ประตูกองน้ำชาย ชั้น 2 โชนUC ตึกตั่วยู  
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา  
รายละเอียดงาน..ประตูกองน้ำชาย ชั้น 2 โชนUC ตึกตั่วยู ชำรุด  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช....

( น.ส.มารีชา เผือกเดช )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..4727

วันที่ขอใช้...05/08/2024.เวลา.09:17:14

เรื่อง.. ประตูกองน้ำชาย ชั้น 2 โชนUC ตึกตั่วยู  
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา  
รายละเอียดงาน..ประตูกองน้ำชาย ชั้น 2 โชนUC ตึกตั่วยู ชำรุด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ