



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4729

วันที่ขอใช้...05/08/2024.เวลา.09:22:14

เรื่อง.. ประตุห้องท่อน้ำชาย ชั้น 2 ตึกตั่วยู ชำรุด
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา
รายละเอียดงาน..ประตุห้องท่อน้ำชาย ชั้น 2 ตึกตั่วยู ชำรุด 1 ห้อง
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช....

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..4729

วันที่ขอใช้...05/08/2024.เวลา.09:22:14

เรื่อง.. ประตุห้องท่อน้ำชาย ชั้น 2 ตึกตั่วยู ชำรุด
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา
รายละเอียดงาน..ประตุห้องท่อน้ำชาย ชั้น 2 ตึกตั่วยู ชำรุด 1 ห้อง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ