



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4733

วันที่ขอใช้...05/08/2024.เวลา.09:36:52

เรื่อง.. ไฟทางเดินหน้าห้องน้ำ โชน UD ชั้น2 ตึกยู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..ไฟทางเดินหน้าห้องน้ำหญิง ขาด 1 ดวง ชั้น2 ตึกยู

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช....

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง/ ...

(นายเมธา อำไฟเมือง/)

เอกสารเลขที่..4733

วันที่ขอใช้...05/08/2024.เวลา.09:36:52

เรื่อง.. ไฟทางเดินหน้าห้องน้ำ โชน UD ชั้น2 ตึกยู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..ไฟทางเดินหน้าห้องน้ำหญิง ขาด 1 ดวง ชั้น2 ตึกยู

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ