



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0474

วันที่ขอใช้...26/07/2019.เวลา.16:17:49

เรื่อง.. ตู้เสื้อผ้าชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ตู้เสื้อผ้าเปิดไม่ได้ ห้อง 7C2

(ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...27/07/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0474

วันที่ขอใช้...26/07/2019.เวลา.16:17:49

เรื่อง.. ตู้เสื้อผ้าชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ตู้เสื้อผ้าเปิดไม่ได้ ห้อง 7C2

(ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...27/07/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ