



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4761

วันที่ขอใช้...05/08/2024.เวลา.10:55:56

เรื่อง.. อ่างล้างมือต้น ห้องน้ำชายชั้น 2 โชนข้างห้องอ่าวไทยตึกตัวยู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..อ่างล้างมือต้น จำนวน 6 อ่าง ห้องน้ำชายชั้น 2 โชนข้างห้องอ่าวไทย ตึกตัวยู

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช.....

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..4761

วันที่ขอใช้...05/08/2024.เวลา.10:55:56

เรื่อง.. อ่างล้างมือต้น ห้องน้ำชายชั้น 2 โชนข้างห้องอ่าวไทยตึกตัวยู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..อ่างล้างมือต้น จำนวน 6 อ่าง ห้องน้ำชายชั้น 2 โชนข้างห้องอ่าวไทย ตึกตัวยู

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ