



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4763

วันที่ขอใช้...05/08/2024.เวลา.10:58:36

เรื่อง.. ไฟดวลงลมเสี่ย 2 ดวลง ห้องน้ำหญิงโฮนห้องอ่าวไทย ชั้น 2 ตึกตั่วย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดดงาน..ไฟดวลงลมเสี่ย 2 ดวลง ห้องน้ำหญิงโฮนห้องอ่าวไทย ชั้น 2 ตึกตั่วย

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดตั่ว : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์ลีน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการตั่วยคั่ว

ล่งชื่อ.....น.ส.มารีชา เฟือกเดช....

(น.ส.มารีชา เฟือกเดช)

ล่งชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง/ ...

(นายเมธา อำไฟเมือง/)

เอกสารเลขที่..4763

วันที่ขอใช้...05/08/2024.เวลา.10:58:36

เรื่อง.. ไฟดวลงลมเสี่ย 2 ดวลง ห้องน้ำหญิงโฮนห้องอ่าวไทย ชั้น 2 ตึกตั่วย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดดงาน..ไฟดวลงลมเสี่ย 2 ดวลง ห้องน้ำหญิงโฮนห้องอ่าวไทย ชั้น 2 ตึกตั่วย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดตั่ว : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์ลีน

(น.ส.มารีชา เฟือกเดช)

(นายจักรพงค์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์ลีน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ