



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4768

วันที่ขอใช้...05/08/2024.เวลา.11:09:51

เรื่อง.. รายการซ่อมทั่วไปหอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง

รายละเอียดงาน..หอนางยวน

ห้อง 5A2 ประตูห้องน้ำชำระ

ห้อง 5A4 แขนงฝักบัวชำระ(ดำเนินการแล้ว)

ห้อง 5A4 ผนังมีน้ำซึมออกมา

ห้อง 2B1 ฝักบัวรั่ว

ห้อง 3A3 ชักโครกกดไม่ได้

ห้อง 2B1 ฝักบัวมีน้ำรั่ว

หอดาหลา 4205 เปลี่ยนลูกบิด(ดำเนินการแล้ว)

ห้องน้ำส่วนกลางหอนางยวนชั้น1 ชักโครกชำระ

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828    หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

( นายพนมสิทธิ์ สุตมา )

ลงชื่อ ..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง ...

( นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง )

เอกสารเลขที่..4768

วันที่ขอใช้...05/08/2024.เวลา.11:09:51

เรื่อง.. รายการซ่อมทั่วไปหอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง

รายละเอียดงาน..หอนางยวน

ห้อง 5A2 ประตูห้องน้ำชำระ

ห้อง 5A4 แขนงฝักบัวชำระ(ดำเนินการแล้ว)

ห้อง 5A4 ผนังมีน้ำซึมออกมา

ห้อง 2B1 ฝักบัวรั่ว

ห้อง 3A3 ชักโครกกดไม่ได้

ห้อง 2B1 ฝักบัวมีน้ำรั่ว

หอดาหลา 4205 เปลี่ยนลูกบิด(ดำเนินการแล้ว)

ห้องน้ำส่วนกลางหอนางยวนชั้น1 ชักโครกชำระ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

