



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4771

วันที่ขอใช้...05/08/2024.เวลา.12:31:52

เรื่อง.. ลูกบิดประตูห้องจำนวน 2 ห้องไม่สามารถใช้งานได้ ดังนี้ 1.UC 228 2 บาน 2.UC 229 2 บาน และ 3.ห้อง meeting room 1 บาน ชั้น 2 ด้วย

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ลูกบิดประตูห้องจำนวน 2 ห้องไม่สามารถใช้งานได้ ดังนี้ 1.UC 228 2 บาน 2.UC 229 2 บาน และ 3.ห้อง meeting room 1 บาน ชั้น 2 ด้วย

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา)

เอกสารเลขที่..4771

วันที่ขอใช้...05/08/2024.เวลา.12:31:52

เรื่อง.. ลูกบิดประตูห้องจำนวน 2 ห้องไม่สามารถใช้งานได้ ดังนี้ 1.UC 228 2 บาน 2.UC 229 2 บาน และ 3.ห้อง meeting room 1 บาน ชั้น 2 ด้วย

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ลูกบิดประตูห้องจำนวน 2 ห้องไม่สามารถใช้งานได้ ดังนี้ 1.UC 228 2 บาน 2.UC 229 2 บาน และ 3.ห้อง meeting room 1 บาน ชั้น 2 ด้วย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ