



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4790

วันที่ขอใช้..13/08/2024.เวลา.09:52:22

เรื่อง.. แจ้งซ่อมรั้ว

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันดีบ ใจยา

รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อมรั้วสนามฟุตบอลหักเนื่องจากต้นไม้ล้มทับ

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพัส.....

(นายลิขิต พูลพัส)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันดีบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันดีบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..4790

วันที่ขอใช้..13/08/2024.เวลา.09:52:22

เรื่อง.. แจ้งซ่อมรั้ว

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันดีบ ใจยา

รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อมรั้วสนามฟุตบอลหักเนื่องจากต้นไม้ล้มทับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(นายลิขิต พูลพัส)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ