



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4794

วันที่ขอใช้...13/08/2024.เวลา.11:10:26

เรื่อง.. รายการซ่อมไฟฟ้า หอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง

รายละเอียดงาน..หอนางยวน ห้อง 5B3 ไฟห้องน้ำไม่ติด

หอนางยวน ห้อง 3B4 พัดลมในคลัสเตอร์ เสีย

ลังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุดมา.....

( นายพนมสิทธิ์ สุดมา )

ลงชื่อ ..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง ...

( นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง )

เอกสารเลขที่..4794

วันที่ขอใช้...13/08/2024.เวลา.11:10:26

เรื่อง.. รายการซ่อมไฟฟ้า หอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง

รายละเอียดงาน..หอนางยวน ห้อง 5B3 ไฟห้องน้ำไม่ติด

หอนางยวน ห้อง 3B4 พัดลมในคลัสเตอร์ เสีย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุดมา)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ