



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4796

วันที่ขอใช้...14/08/2024.เวลา.10:15:07

เรื่อง.. รายการแจ้งซ่อมไฟฟ้าก่อพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..1. 3301 ไฟทริบย่อย

2.เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น น้ำไม่เข้า

3.หลอดไฟห้องน้ำ ชั้น 4 หอพักศาลา 1 หลอด

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..นายอรรถพล มีไพศาล ...

(นายอรรถพล มีไพศาล)

เอกสารเลขที่..4796

วันที่ขอใช้...14/08/2024.เวลา.10:15:07

เรื่อง.. รายการแจ้งซ่อมไฟฟ้าก่อพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..1. 3301 ไฟทริบย่อย

2.เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น น้ำไม่เข้า

3.หลอดไฟห้องน้ำ ชั้น 4 หอพักศาลา 1 หลอด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ