



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4802

วันที่ขอใช้...15/08/2024.เวลา.11:03:35

เรื่อง.. น้ำแอร์หยดในห้องเรียน UC226

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..น้ำแอร์หยดในห้องเรียน UC226 ทำให้มีน้ำขัง ชั้น 2 ตึกด้วย

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช....

( น.ส.มารีชา เผือกเดช )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..4802

วันที่ขอใช้...15/08/2024.เวลา.11:03:35

เรื่อง.. น้ำแอร์หยดในห้องเรียน UC226

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..น้ำแอร์หยดในห้องเรียน UC226 ทำให้มีน้ำขัง ชั้น 2 ตึกด้วย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ