



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4814

วันที่ขอใช้..16/08/2024.เวลา.13:13:23

เรื่อง.. น้ำแอร์รั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..น้ำแอร์รั่วท่วมพื้นห้อง ไม่สามารถเปิดแอร์ได้

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8804 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ดาวณี แฉมเงิน.....

(น.ส.ดาวณี แฉมเงิน)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..4814

วันที่ขอใช้..16/08/2024.เวลา.13:13:23

เรื่อง.. น้ำแอร์รั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..น้ำแอร์รั่วท่วมพื้นห้อง ไม่สามารถเปิดแอร์ได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8804 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

(น.ส.ดาวณี แฉมเงิน)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ