



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4840

วันที่ขอใช้...21/08/2024.เวลา.13:45:03

เรื่อง.. พื้นกระเบื้อง ห้องSB208 หลุดร่อน

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..พื้นกระเบื้อง ห้องSB208 หลุด เนื่องจากน้ำรั่ว และมีน้ำขัง

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8889   หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.พันธทิพย์ เจริญศักดิ์.....

( น.ส.พันธทิพย์ เจริญศักดิ์ )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..4840

วันที่ขอใช้...21/08/2024.เวลา.13:45:03

เรื่อง.. พื้นกระเบื้อง ห้องSB208 หลุดร่อน

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..พื้นกระเบื้อง ห้องSB208 หลุด เนื่องจากน้ำรั่ว และมีน้ำขัง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8889   หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(น.ส.พันธทิพย์ เจริญศักดิ์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ