ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4842

วันที่ขอใช้...21/08/2024.เวลา.15:01:43

เรื่อง.. แอร์เสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศน์ทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ 2 เครื่องภายในห้องพักอาจารย์ SD204 ไม่ทำงาน ตอนนี้ทำงานแค่เครื่องเดียว ภายในห้องค่อนข้างร้อน และเกรงว่าเครื่องที่เหลืออาจจะพังเร็ว เนื่องจากเริ่มมีน้ำหยด

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร

..0633249365

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.วิกันดา รัตนพันธ์..... ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศน์ทอง ...

(น.ส.วิกันดา รัตนพันธ์) (นายสถาพร ทัศน์ทอง)

.....

เอกสารเลขที่..4842

วันที่ขอใช้...21/08/2024.เวลา.15:01:43

เรื่อง.. แอร์เสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศน์ทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ 2 เครื่องภายในห้องพักอาจารย์ SD204 ไม่ทำงาน ตอนนี้ทำงานแค่เครื่องเดียว ภายในห้องค่อนข้างร้อน และเกรงว่าเครื่องที่เหลืออาจจะพังเร็ว เนื่องจากเริ่มมีน้ำหยด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร

..0633249365

(น.ส.วิกันดา รัตนพันธ์) (นายจักรพงค์ กาญจนรัตน์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายกาพและวิศวกรรม และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....