



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4856

วันที่ขอใช้...27/08/2024.เวลา.10:39:31

เรื่อง.. ก๊อกน้ำรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ก๊อกน้ำในห้องน้ำเกิดการรั่ว ทำให้มีน้ำหยดตลอดเวลา และหยดค่อนข้างเยอะ

อาจทำให้เกิดการรั่วซึมลงไปถึงฝ้าเพดานของห้องพักอาศัยที่อยู่ด้านล่าง ห้องพัก A3 แฟลต 3

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0819383527

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ศุภรัตน์ เปี้ยกลีน.....

(น.ส.ศุภรัตน์ เปี้ยกลีน)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..4856

วันที่ขอใช้...27/08/2024.เวลา.10:39:31

เรื่อง.. ก๊อกน้ำรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ก๊อกน้ำในห้องน้ำเกิดการรั่ว ทำให้มีน้ำหยดตลอดเวลา และหยดค่อนข้างเยอะ

อาจทำให้เกิดการรั่วซึมลงไปถึงฝ้าเพดานของห้องพักอาศัยที่อยู่ด้านล่าง ห้องพัก A3 แฟลต 3

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0819383527

(น.ส.ศุภรัตน์ เปี้ยกลีน)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ