



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4858

วันที่ขอใช้...27/08/2024.เวลา.11:06:43

เรื่อง.. ตักตมน้ำร้อน หอดาหลาเครื่องกรองร้ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..ตักตมน้ำร้อน หอดาหลาเครื่องกรองร้ว(สายขาด)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุธมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุธมา)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง/ ...

(นายเมธา อำไฟเมือง/)

เอกสารเลขที่..4858

วันที่ขอใช้...27/08/2024.เวลา.11:06:43

เรื่อง.. ตักตมน้ำร้อน หอดาหลาเครื่องกรองร้ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..ตักตมน้ำร้อน หอดาหลาเครื่องกรองร้ว(สายขาด)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุธมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ