



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4861

วันที่ขอใช้...30/08/2024.เวลา.11:32:22

เรื่อง.. แอร์ห้อง LAMS MICE (ชั้น 1 ตึกตั่วยู อยู่ใต้ห้องประชุมอ่าวไทย) บาวตัวเปิดไม่ติดไม่สามารถใช้งานได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ห้อง LAMS MICE (ชั้น 1 ตึกตั่วยู อยู่ใต้ห้องประชุมอ่าวไทย) บาวตัวเปิดไม่ติดไม่สามารถใช้งานได้

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..4861

วันที่ขอใช้...30/08/2024.เวลา.11:32:22

เรื่อง.. แอร์ห้อง LAMS MICE (ชั้น 1 ตึกตั่วยู อยู่ใต้ห้องประชุมอ่าวไทย) บาวตัวเปิดไม่ติดไม่สามารถใช้งานได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ห้อง LAMS MICE (ชั้น 1 ตึกตั่วยู อยู่ใต้ห้องประชุมอ่าวไทย) บาวตัวเปิดไม่ติดไม่สามารถใช้งานได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ