



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4862

วันที่ขอใช้...30/08/2024.เวลา.13:53:19

เรื่อง.. ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 โซน SC-SDตึกวิทยุ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 โซน SC-SD ตึกวิทยุ

มีรายการแจ้งซ่อมดังนี้

- ผ้าเพดานหลุดร่วง
- ไฟหน้ากระຈกขึ้นสนิมทั้งแผง
- ชักโครกเสีย 2 ห้อง
- น้ำไม่ไหล 1 ห้อง

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช.....

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..4862

วันที่ขอใช้...30/08/2024.เวลา.13:53:19

เรื่อง.. ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 โซน SC-SDตึกวิทยุ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 โซน SC-SD ตึกวิทยุ

มีรายการแจ้งซ่อมดังนี้

- ผ้าเพดานหลุดร่วง
- ไฟหน้ากระຈกขึ้นสนิมทั้งแผง
- ชักโครกเสีย 2 ห้อง
- น้ำไม่ไหล 1 ห้อง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน
โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....