



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4863

วันที่ขอใช้...30/08/2024.เวลา.13:55:30

เรื่อง.. ห้องน้ำชายชั้น 2 โซน SC-SDตึกวิทย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำชายชั้น 2 โซน SC-SDตึกวิทย

-สายชำระ ใช้งานไม่ได้ รั่วเป็นสนิม 1 เส้น

- โถฉีกคาน้ำไม่ลง 3 โถ

- โถฉี้น้ำรั่วตลอด 1 โถ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช.....

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..4863

วันที่ขอใช้...30/08/2024.เวลา.13:55:30

เรื่อง.. ห้องน้ำชายชั้น 2 โซน SC-SDตึกวิทย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำชายชั้น 2 โซน SC-SDตึกวิทย

-สายชำระ ใช้งานไม่ได้ รั่วเป็นสนิม 1 เส้น

- โถฉีกคาน้ำไม่ลง 3 โถ

- โถฉี้น้ำรั่วตลอด 1 โถ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

