



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4869

วันที่ขอใช้...30/08/2024.เวลา.16:20:46

เรื่อง.. ปลั๊กไฟและพัดดูอากาศในห้องครัวภายในห้องประชุมคณะฯ ชั้น 3 ตัวยู และหลอดไฟบริเวณหน้าโพรแฉคเตอร์ในห้องประชุมไม่สามารถใช้งานได้
เนื่องจากมีการสปาร์คของปลั๊กส่งผลให้บริเวณดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..ปลั๊กไฟและพัดดูอากาศในห้องครัวภายในห้องประชุมคณะฯ ชั้น 3 ตัวยู

และหลอดไฟบริเวณหน้าโพรแฉคเตอร์ในห้องประชุมไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีการสปาร์คของปลั๊กส่งผลให้บริเวณดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง/ ...

(นายเมธา อำไฟเมือง/)

เอกสารเลขที่..4869

วันที่ขอใช้...30/08/2024.เวลา.16:20:46

เรื่อง.. ปลั๊กไฟและพัดดูอากาศในห้องครัวภายในห้องประชุมคณะฯ ชั้น 3 ตัวยู และหลอดไฟบริเวณหน้าโพรแฉคเตอร์ในห้องประชุมไม่สามารถใช้งานได้
เนื่องจากมีการสปาร์คของปลั๊กส่งผลให้บริเวณดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..ปลั๊กไฟและพัดดูอากาศในห้องครัวภายในห้องประชุมคณะฯ ชั้น 3 ตัวยู

และหลอดไฟบริเวณหน้าโพรแฉคเตอร์ในห้องประชุมไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีการสปาร์คของปลั๊กส่งผลให้บริเวณดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ