



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4872

วันที่ขอใช้...02/09/2024.เวลา.14:22:42

เรื่อง.. ประตุห้องโครงงานกายภาพกระจกแตก  
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา  
รายละเอียดงาน..ช่องประตูกระจกแตก และตัวดักประตูเสียไม่สามารถทนแรงลม  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  
..0870588592

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.สุมาลี สีมม.....  
( น.ส.สุมาลี สีมม )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา ...  
( ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา )

เอกสารเลขที่..4872

วันที่ขอใช้...02/09/2024.เวลา.14:22:42

เรื่อง.. ประตุห้องโครงงานกายภาพกระจกแตก  
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา  
รายละเอียดงาน..ช่องประตูกระจกแตก และตัวดักประตูเสียไม่สามารถทนแรงลม

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  
..0870588592

(น.ส.สุมาลี สีมม)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ