



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4878

วันที่ขอใช้...04/09/2024.เวลา.11:19:17

เรื่อง.. รายการซ่อมหอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..หอพวงผกา ไฟทางเดินชั้น3 เสีย

หอนางยวน ห้อง2B1 ไฟในห้องเสีย

หอนางยวน 7A6 ไฟห้องน้ำเสีย

หอนางยวน 6A7 พัดลมเสีย

(ดำเนินการแล้วแจ้งย้อนหลัง)

ส่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุดมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุดมา)

ลงชื่อ ..นายอรรถพล มีไพศาล ...

(นายอรรถพล มีไพศาล)

เอกสารเลขที่..4878

วันที่ขอใช้...04/09/2024.เวลา.11:19:17

เรื่อง.. รายการซ่อมหอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..หอพวงผกา ไฟทางเดินชั้น3 เสีย

หอนางยวน ห้อง2B1 ไฟในห้องเสีย

หอนางยวน 7A6 ไฟห้องน้ำเสีย

หอนางยวน 6A7 พัดลมเสีย

(ดำเนินการแล้วแจ้งย้อนหลัง)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุดมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....
.....