



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4883

วันที่ขอใช้...06/09/2024.เวลา.10:11:04

เรื่อง.. โถงน้ำชาย โชนห้องอ่าวไทย ชั้น2 ตึกยู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำชาย โชนห้องอ่าวไทย ชั้น2 ตึกยู

โถงน้ำชาย กดน้ำไม่ลงระบายน้ำไม่ได้ทำให้มีกลิ่นเหม็น

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8826 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งผู้ตรวจด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.มาริษา เผือกเดช.....

( น.ส.มาริษา เผือกเดช )

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )

เอกสารเลขที่..4883

วันที่ขอใช้...06/09/2024.เวลา.10:11:04

เรื่อง.. โถงน้ำชาย โชนห้องอ่าวไทย ชั้น2 ตึกยู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำชาย โชนห้องอ่าวไทย ชั้น2 ตึกยู

โถงน้ำชาย กดน้ำไม่ลงระบายน้ำไม่ได้ทำให้มีกลิ่นเหม็น

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8826 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ