



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4885

วันที่ขอใช้...09/09/2024.เวลา.08:55:20

เรื่อง.. ล้างแอร์ เนื่องจากมีกลิ่นหนูตาย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..ล้างแอร์ จำนวน 3 เครื่อง 2 ห้อง เนื่องจากมีกลิ่นฉี่หนูและหนูตาย ดังนี้

- ห้องพรม จำนวน 1 เครื่อง มีกลิ่นหนูตาย
- ห้องสำนักงานคณะศิลป 1 จำนวน 2 เครื่อง มีกลิ่นฉี่หนู เวลเปิดแอร์

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8866 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายเอกชัย แทนสุวรรณ.....

(นายเอกชัย แทนสุวรรณ)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..4885

วันที่ขอใช้...09/09/2024.เวลา.08:55:20

เรื่อง.. ล้างแอร์ เนื่องจากมีกลิ่นหนูตาย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..ล้างแอร์ จำนวน 3 เครื่อง 2 ห้อง เนื่องจากมีกลิ่นฉี่หนูและหนูตาย ดังนี้

- ห้องพรม จำนวน 1 เครื่อง มีกลิ่นหนูตาย
- ห้องสำนักงานคณะศิลป 1 จำนวน 2 เครื่อง มีกลิ่นฉี่หนู เวลเปิดแอร์

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8866 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(นายเอกชัย แทนสุวรรณ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

| เรื่อง | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ | | | | | |
| 2. ความรวดเร็ว | | | | | |
| 3. ความถูกต้อง | | | | | |

ขอเสนอแนะ