



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4886

วันที่ขอใช้...09/09/2024.เวลา.11:02:03

เรื่อง.. น้ำรั่วจากอ่างล้างจาน แพลตครอบครัว3 ห้องC5

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..Email address kuntapat.s@psu.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก กันตพัฒน์ สัจจงศ์พันธ์

หมายเลขโทรศัพท์ 0896826281

อาคารที่พัก 3

หมายเลขห้องพัก C5

รายละเอียดการแจ้งซ่อม 1. น้ำรั่วจากท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างจาน 2. น้ำรั่วจากหัวฝักบัวในห้องน้ำ
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..4886

วันที่ขอใช้...09/09/2024.เวลา.11:02:03

เรื่อง.. น้ำรั่วจากอ่างล้างจาน แพลตครอบครัว3 ห้องC5

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..Email address kuntapat.s@psu.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก กันตพัฒน์ สัจจงศ์พันธ์

หมายเลขโทรศัพท์ 0896826281

อาคารที่พัก 3

หมายเลขห้องพัก C5

รายละเอียดการแจ้งซ่อม 1. น้ำรั่วจากท่อน้ำทิ้งใต้อ่างล้างจาน 2. น้ำรั่วจากหัวฝักบัวในห้องน้ำ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....