



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4896

วันที่ขอใช้...11/09/2024.เวลา.09:39:04

เรื่อง.. ไม่มีตัวดักประตู และช่องประตูกระจกแตก

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตูห้องโครงการกายภาพ SD 303-SD 305 ไม่มีตะขอดัก ทำให้ต้องนำเก้าอี้หรือสิ่งของอื่นวางดักไว้ และมีกระจกแตก  
ส่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  
..0870588592

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.สุมาลี สีมม.....

( น.ส.สุมาลี สีมม )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา )

เอกสารเลขที่..4896

วันที่ขอใช้...11/09/2024.เวลา.09:39:04

เรื่อง.. ไม่มีตัวดักประตู และช่องประตูกระจกแตก

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตูห้องโครงการกายภาพ SD 303-SD 305 ไม่มีตะขอดัก ทำให้ต้องนำเก้าอี้หรือสิ่งของอื่นวางดักไว้ และมีกระจกแตก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  
..0870588592

(น.ส.สุมาลี สีมม)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ