



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4898

วันที่ขอใช้...12/09/2024.เวลา.11:36:45

เรื่อง.. แจ้งซ่อมแอร์ภายในห้อง SB 214

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..ซ่อมแอร์ภายในห้องเล็กภายในห้อง SB 214 ที่เก็บเครื่อง วิเคราะห์ CHNS

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  
..0951091365

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายสาโรจน์ เรืองสุวรรณ.....

( นายสาโรจน์ เรืองสุวรรณ )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..4898

วันที่ขอใช้...12/09/2024.เวลา.11:36:45

เรื่อง.. แจ้งซ่อมแอร์ภายในห้อง SB 214

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..ซ่อมแอร์ภายในห้องเล็กภายในห้อง SB 214 ที่เก็บเครื่อง วิเคราะห์ CHNS

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง  
..0951091365

(นายสาโรจน์ เรืองสุวรรณ)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ