



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4899

วันที่ขอใช้...12/09/2024.เวลา.14:29:44

เรื่อง.. ชักโครกชำรุด หอวิจัยห้อง 1405

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั่ง

รายละเอียดงาน..Email address monsikan.k@psu.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก มนสิกาญจน์ เกื้อประจง

หมายเลขโทรศัพท์ 0817465258

อาคารที่พัก 2

หมายเลขห้องพัก 1405

รายละเอียดการแจ้งซ่อม ชักโครกเวลากดน้ำจะมีน้ำซึมออกมาทั้งหมดบริเวณฐานชักโครกและชักโครกเหมือนจะหักแล้ว
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุคมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุคมา)

ลงชื่อ ..นายจักรพรรณ์ เพชรทั่ง ...

(นายจักรพรรณ์ เพชรทั่ง)

เอกสารเลขที่..4899

วันที่ขอใช้...12/09/2024.เวลา.14:29:44

เรื่อง.. ชักโครกชำรุด หอวิจัยห้อง 1405

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั่ง

รายละเอียดงาน..Email address monsikan.k@psu.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก มนสิกาญจน์ เกื้อประจง

หมายเลขโทรศัพท์ 0817465258

อาคารที่พัก 2

หมายเลขห้องพัก 1405

รายละเอียดการแจ้งซ่อม ชักโครกเวลากดน้ำจะมีน้ำซึมออกมาทั้งหมดบริเวณฐานชักโครกและชักโครกเหมือนจะหักแล้ว
วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุคมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....