



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4902

วันที่ขอใช้...16/09/2024.เวลา.12:53:02

เรื่อง.. เต้าเสียบไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่เข้า

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..ห้องพักอาจารย์ LC121 ห้องสุดท้าย (เกษศิริ สมาพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

เต้าเสียบไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ ไฟฟ้าไม่เข้า ทั้งห้องจำนวน 5 เต้า

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0950754190

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.เกษศิริ สมาพงศ์.....

(น.ส.เกษศิริ สมาพงศ์)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง/ ...

(นายเมธา อำไฟเมือง/)

เอกสารเลขที่..4902

วันที่ขอใช้...16/09/2024.เวลา.12:53:02

เรื่อง.. เต้าเสียบไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่เข้า

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..ห้องพักอาจารย์ LC121 ห้องสุดท้าย (เกษศิริ สมาพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

เต้าเสียบไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ ไฟฟ้าไม่เข้า ทั้งห้องจำนวน 5 เต้า

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0950754190

(น.ส.เกษศิริ สมาพงศ์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ