



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4910

วันที่ขอใช้...18/09/2024.เวลา.10:21:15

เรื่อง.. ผ้าเพดานพัง ห้องวิจัยและโครงการงาน2

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ผ้าเพดานในห้องวิจัยและโครงการงาน 2 (SD306, SD306) หลุดออก 1 แผ่น

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

..0822757508

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.อาสิญา ทวีทอง.....

(น.ส.อาสิญา ทวีทอง)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา)

เอกสารเลขที่..4910

วันที่ขอใช้...18/09/2024.เวลา.10:21:15

เรื่อง.. ผ้าเพดานพัง ห้องวิจัยและโครงการงาน2

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ผ้าเพดานในห้องวิจัยและโครงการงาน 2 (SD306, SD306) หลุดออก 1 แผ่น

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

..0822757508

(น.ส.อาสิญา ทวีทอง)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ