



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4913

วันที่ขอใช้...18/09/2024.เวลา.13:59:15

เรื่อง.. ลูกบิดประตูเสีย หอพักนักศึกษา  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง  
รายละเอียดงาน..หอพัก ซ่อมม่วง ห้อง 2213 ห้องลูกบิดประตูเสีย  
หอพักดาหลา 4317 ลูกบิดประตูเสีย  
หอพักดาหลา 4401 ลูกบิดประตูเสีย  
สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุตมา.....

( นายพนมลิทธิ์ สุตมา )

ลงชื่อ ..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง ...

( นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง )

เอกสารเลขที่..4913

วันที่ขอใช้...18/09/2024.เวลา.13:59:15

เรื่อง.. ลูกบิดประตูเสีย หอพักนักศึกษา  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง  
รายละเอียดงาน..หอพัก ซ่อมม่วง ห้อง 2213 ห้องลูกบิดประตูเสีย  
หอพักดาหลา 4317 ลูกบิดประตูเสีย  
หอพักดาหลา 4401 ลูกบิดประตูเสีย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุตมา)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ