



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4920

วันที่ขอใช้...20/09/2024.เวลา.10:09:31

เรื่อง.. รายการซ่อมทั่วไปหอพัก (แจ้งซ่อมย้อนหลัง)
ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง
รายละเอียดงาน..รายการซ่อมทั่วไปหอพัก
หอนางยวน 2A4 อ่างล้างจานมีน้ำรั่วซึม
หอนางยวน 3B3 น้ำรั่วฐานกค
หอนางยวน 5B3 ลูกลอยชักโครกเสีย
หอพักนางยวน 7A5 ที่วางฝักบัวแตก
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุดมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุดมา)

ลงชื่อ ..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง ...

(นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง)

เอกสารเลขที่..4920

วันที่ขอใช้...20/09/2024.เวลา.10:09:31

เรื่อง.. รายการซ่อมทั่วไปหอพัก (แจ้งซ่อมย้อนหลัง)
ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง
รายละเอียดงาน..รายการซ่อมทั่วไปหอพัก
หอนางยวน 2A4 อ่างล้างจานมีน้ำรั่วซึม
หอนางยวน 3B3 น้ำรั่วฐานกค
หอนางยวน 5B3 ลูกลอยชักโครกเสีย
หอพักนางยวน 7A5 ที่วางฝักบัวแตก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุดมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....