



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4933

วันที่ขอใช้...25/09/2024.เวลา.14:29:41

เรื่อง.. รายการซ่อมไฟฟ้า อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..รายการซ่อมไฟฟ้า อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์

ห้อง 205 หลอดไฟในห้องเสีย

ห้อง 207 หลอดไฟในห้องเสีย

ห้อง 209 หลอดไฟในห้องเสีย

ห้อง 212 หลอดไฟในห้องเสีย

ห้อง 214 หลอดไฟในห้องเสีย

ห้อง 216 หลอดไฟในห้องเสีย

ห้อง 219 หลอดไฟในห้องเสีย

ห้อง 224 หลอดไฟในห้องเสีย

ห้อง 225 หลอดไฟในห้องเสีย

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

( นายพนมสิทธิ์ สุตมา )

ลงชื่อ ..นายอรรถพล มีไพศาล ...

( นายอรรถพล มีไพศาล )

เอกสารเลขที่..4933

วันที่ขอใช้...25/09/2024.เวลา.14:29:41

เรื่อง.. รายการซ่อมไฟฟ้า อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..รายการซ่อมไฟฟ้า อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์

ห้อง 205 หลอดไฟในห้องเสีย

ห้อง 207 หลอดไฟในห้องเสีย

ห้อง 209 หลอดไฟในห้องเสีย

ห้อง 212 หลอดไฟในห้องเสีย

ห้อง 214 หลอดไฟในห้องเสีย

ห้อง 216 หลอดไฟในห้องเสีย

ห้อง 219 หลอดไฟในห้องเสีย

ห้อง 224 หลอดไฟในห้องเสีย

ห้อง 225 หลอดไฟในห้องเสีย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828  
(นายพนมสิทธิ์ สุดมา)

หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....