



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4935

วันที่ขอใช้...28/09/2024.เวลา.19:45:06

เรื่อง.. เพดานรั่วทางเข้ายิมเนเซียม

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..เพดานบนเสาทางขึ้นยิมเนเซียม มุ้งห้องน้ำชายรั่ว และเวลาฝนตกน้ำไหลใส่ปลั๊กไฟ ทำให้เกิดกระแสไฟ อันตรายต่อนักศึกษาและผู้ให้บริการ  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายณนทวัฒน์ จันอังคาร.....

( นายณนทวัฒน์ จันอังคาร )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..4935

วันที่ขอใช้...28/09/2024.เวลา.19:45:06

เรื่อง.. เพดานรั่วทางเข้ายิมเนเซียม

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..เพดานบนเสาทางขึ้นยิมเนเซียม มุ้งห้องน้ำชายรั่ว และเวลาฝนตกน้ำไหลใส่ปลั๊กไฟ ทำให้เกิดกระแสไฟ อันตรายต่อนักศึกษาและผู้ให้บริการ  
วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(นายณนทวัฒน์ จันอังคาร)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ