



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4939

วันที่ขอใช้...02/10/2024.เวลา.08:44:41

เรื่อง.. ห้องน้ำหญิงชั้น 1 สนข พัดลมดูดอากาศเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำหญิงชั้น 1 สนข พัดลมดูดอากาศเสียจำนวน 1 ตัว

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8826   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช....

( น.ส.มารีชา เผือกเดช )

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง/ ...

( นายเมธา อำไฟเมือง/ )

เอกสารเลขที่..4939

วันที่ขอใช้...02/10/2024.เวลา.08:44:41

เรื่อง.. ห้องน้ำหญิงชั้น 1 สนข พัดลมดูดอากาศเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำหญิงชั้น 1 สนข พัดลมดูดอากาศเสียจำนวน 1 ตัว

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8826   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

| เรื่อง         | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ |           |       |         |      |            |
| 2. ความรวดเร็ว |           |       |         |      |            |
| 3. ความถูกต้อง |           |       |         |      |            |

ขอเสนอแนะ