



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4942

วันที่ขอใช้...04/10/2024.เวลา.10:06:58

เรื่อง.. รายการซ่อมไฟฟ้าหอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง

รายละเอียดงาน..หอพักนางยวน ห้อง 2A3 ไฟห้องน้ำเสีย

หอพักนางยวน ห้อง 2A3 ไฟห้องน้ำเสีย

หอพักนางยวน ห้อง 2A4ไฟห้องน้ำเสีย

หอพักนางยวน ห้อง 5A4 ไฟห้องน้ำเสีย

หอพักนางยวน ห้อง 5A7 ไฟส่วนกลางเสีย

หอพักพวงผกา ห้อง 3406 ไฟในห้องเสีย

หอพักพวงผกา ห้อง 3212 ไฟในห้องเสีย

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง ...

(นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง)

เอกสารเลขที่..4942

วันที่ขอใช้...04/10/2024.เวลา.10:06:58

เรื่อง.. รายการซ่อมไฟฟ้าหอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง

รายละเอียดงาน..หอพักนางยวน ห้อง 2A3 ไฟห้องน้ำเสีย

หอพักนางยวน ห้อง 2A3 ไฟห้องน้ำเสีย

หอพักนางยวน ห้อง 2A4ไฟห้องน้ำเสีย

หอพักนางยวน ห้อง 5A4 ไฟห้องน้ำเสีย

หอพักนางยวน ห้อง 5A7 ไฟส่วนกลางเสีย

หอพักพวงผกา ห้อง 3406 ไฟในห้องเสีย

หอพักพวงผกา ห้อง 3212 ไฟในห้องเสีย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
--------	-----------	-------	---------	------	------------

1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....